

Câmara Municipal de Telêmaco Borba

Rua Oscar Hey, 99 - Centro – CEP 84261-640 - Telêmaco Borba – Paraná.

Fones: (42) 3127-5011 – (42) 3127-5012

E-mail: camara@telemacoborba.pr.leg.br


LIDO NO EXPEDIENTE ENCAMINHE-SE

Sala das Sessões, 28/04/2025

Antonio Siderlei Siqueira
Presidente

INDICAÇÃO Nº 464/25

Os Vereadores que abaixo subscrevem, no uso de suas prerrogativas, "INDICAM À SENHORA PREFEITA, ATRAVÉS DO SETOR COMPETENTE, PARA EXECUTAR OS SEGUINTE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES, LOCALIZADA NA VILA SÃO FRANCISCO: MANUTENÇÃO DE FIOS EXPOSTOS QUE POSSUEM NA ESCOLA; COBERTURA PARA PARQUINHO SALA PRÉ 2; TROCAR TODAS AS JANELAS PARA JANELAS CORREDIÇAS; CONserto EM TODO O TELHADO; MANUTENÇÃO E TROCA DAS PORTAS DO CORREDOR POR PORTAS DE VIDRO; CONserto NO PISO DO CORREDOR DE ACESSO AO ANFITEATRO; CONsertar PORTAS DO ANFITEATRO; TROCAR GRADES AO LADO DO ANFITEATRO; MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CORREDOR DO ANFITEATRO; REPARO NA PORTA DO DEPÓSITO DO ANFITEATRO; COLOCAÇÃO DE VENTILADORES NO ANFITEATRO; TROCAR PORTAS DO CORREDOR E DAS SALAS DE AULA; MANUTENÇÃO DAS JANELAS DA SALA DO 3º ANO PISO SUPERIOR; COLOCAÇÃO DE ELEVADOR PARA PISO SUPERIOR; CONserto GERAL NA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES E TROCA DE LÂMPADAS; REMOVER O PARQUINHO PRECÁRIO E COLOCAR NOVO PARQUINHO; COLOCAR TAMPA NO BURACO ATRÁS DA QUADRA DE ESPORTES; MELHORAR A ILUMINAÇÃO EXTERNA, COLOCAÇÃO DE TOLDO NA RAMPA DE ACESSO PARA CADEIRANTES E NA ENTRADA DA ESCOLA; COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO NOS BANHEIROS; COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIA PARA SALA DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO; COLOCAR VIDRO NA GUARITA; FAZER ESTACIONAMENTO 45º NA FRENTE DA ESCOLA."



Câmara Municipal de Telêmaco Borba

Rua Oscar Hey, 99 - Centro – CEP 84261-640 - Telêmaco Borba – Paraná.

Fones: (42) 3127-5011 – (42) 3127-5012

E-mail: camara@telemacoborba.pr.leg.br

J U S T I F I C A T I V A

As solicitações de melhorias e adequações na estrutura da unidade escolar justificam-se pela necessidade de proporcionar um ambiente mais seguro, acessível, confortável e funcional para alunos, professores e demais servidores. A colocação de piso laminado na sala do Pré II visa oferecer maior conforto térmico às crianças; a manutenção de fios expostos é essencial para evitar riscos de acidentes; a cobertura para o parquinho garantirá proteção contra intempéries. A substituição das janelas por modelos do tipo corrediças, bem como os diversos reparos estruturais no telhado, nas portas, corredores, e no anfiteatro, são medidas necessárias para a conservação do prédio e melhor utilização dos espaços. A instalação de ventiladores e a melhoria da iluminação contribuirão para o bem-estar de todos. Além disso, a adequação com elevador para acesso ao piso superior, a instalação de toldos e a sinalização dos banheiros reforçam o compromisso com a acessibilidade e inclusão. A substituição do parquinho deteriorado, melhorias externas e a criação de um estacionamento em 45° na frente da escola completam um conjunto de ações indispensáveis para garantir um ambiente escolar seguro, eficiente e acolhedor.

Sala das Sessões, 28 de abril de 2025.


Thiago Talevi Pereira da Silva
Vereador


Everton Fernando Soares
Vereador