



Câmara Municipal de Telêmaco Borba

Rua Oscar Hey, 99 - Centro - CEP 84261-640 - Telêmaco Borba - Paraná.

Fone: (42) 3272-1461 - Fax: (42) 3272-0147

E-mail: camaratb@uol.com.br

LIDO NO EXPEDIENTE ENCAMINHE-SE

Sala das Sessões, 12/05/2025

Antonio Siderlei Siqueira
Presidente

INDICAÇÃO Nº 525/25

Os vereadores que abaixo subscrevem, no uso de suas prerrogativas "INDICAM À SENHORA PREFEITA, ATRAVÉS DO SETOR COMPETENTE, PARA EXECUTAR OS SEGUINTE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL LEOPOLDO MERCER, LOCALIZADA NO CENTRO: COLOCAÇÃO DE TOLDO PARA ACESSO À QUADRA DE ESPORTES E CORRIMÃO NA ESCADA; COLOCAÇÃO DE TOLDO NA RAMPA DE ACESSO; CONserto NO TELHADO DO REFEITÓRIO; LIMPEZA DAS CALHAS; COLOCAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA; REPARO NAS TORNEIRAS DO BANHEIRO FEMININO; DESENTUPIR VASO SANITÁRIO DO BANHEIRO MASCULINO; PINTURA GERAL NA ESCOLA; CONserto NO TELHADO NAS SALAS DO PRÉ 2 E DA TURMA DE 1 ANO; MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE PORTAS NO BANHEIRO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FEMININO; MANUTENÇÃO DO FORRO DO BANHEIRO DA EDUCAÇÃO INFANTIL; CONserto NO TELHADO DA COZINHA E DO CORREDOR; TROCA DE PORTA E BATENTE NA PORTA DO REFEITÓRIO".

J U S T I F I C A T I V A

As melhorias estruturais solicitadas na unidade escolar têm como objetivo garantir a segurança, o conforto e o bom funcionamento das atividades pedagógicas e administrativas. A colocação de toldo para o acesso à quadra de esportes, à rampa e às demais áreas de circulação visa proporcionar proteção contra intempéries, assegurando o deslocamento seguro de alunos e servidores, especialmente em dias de chuva ou sol intenso. A instalação de corrimão na escada também é uma medida essencial de acessibilidade e prevenção de acidentes. O conserto no telhado do refeitório, assim como nas salas do Pré 2, da turma de 1º ano, da cozinha e do corredor, é necessário para eliminar infiltrações e garantir a conservação dos espaços, evitando danos maiores à estrutura física da escola.



Câmara Municipal de Telêmaco Borba

Rua Oscar Hey, 99 - Centro – CEP 84261-640 - Telêmaco Borba – Paraná.


Fone: (42) 3272-1461 – Fax: (42) 3272-0147

E-mail: camaratb@uol.com.br

A limpeza das calhas complementa esse serviço, assegurando o correto escoamento da água da chuva. A instalação de uma nova caixa d'água é fundamental para garantir o abastecimento contínuo, prevenindo interrupções durante o funcionamento da unidade. Os reparos nas torneiras do banheiro feminino e o desentupimento do vaso sanitário do banheiro masculino são medidas emergenciais de manutenção predial, fundamentais para assegurar condições mínimas de higiene e usabilidade dos espaços. A manutenção e colocação de portas no banheiro da Educação Infantil feminino, a manutenção do forro do banheiro da Educação Infantil e a troca de porta e batente no refeitório são intervenções que garantem a privacidade, segurança e conforto dos usuários. Por fim, a pintura geral da escola contribui para a valorização do ambiente escolar, além de proteger a edificação contra deteriorações naturais. Tais melhorias são indispensáveis para o funcionamento adequado da unidade escolar e para a preservação da infraestrutura pública, promovendo um ambiente escolar mais seguro, acessível e acolhedor.

Sala das Sessões, 12 de Maio de 2025.


Thiago Talevi Pereira da Silva
Vereador


Everton Fernando Soares
Vereador