



Câmara Municipal de Telêmaco Borba

Rua Oscar Hey, 99 - Centro – CEP 84261-640 - Telêmaco Borba – Paraná.

Fones: (42) 3127-5011 – (42) 3127-5012

E-mail: camara@telemacoborba.pr.leg.br

DISCUTIDO E APROVADO EM

T. Borba, 15:30 hs. do dia 18/08/2025

Antonio Siderlei Siqueira
Presidente


Anderson Antunes
1º Secretário

LIDO NO EXPEDIENTE

T. Borba, 15 e 30 hs. do dia
18/08/2025


Antonio Siderlei Siqueira
Presidente

REQUERIMENTO Nº 198/2025

O VEREADOR QUE ABAIXO SUBSCREVE, NO USO DE SUAS PRERROGATIVAS REGIMENTAIS, "REQUER DA SENHORA PREFEITA, NOS TERMOS E PRAZO QUE A LEI LHE CONFERE, INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE O CMEI HENRIQUETA LISBOA: 1) A RESPEITO DA CÚPULA QUE SE ENCONTRA COM GOTEIRAS, JÁ EXISTE PREVISÃO PARA SANAR ESSE PROBLEMA? EM CASO AFIRMATIVO, PARA QUANDO ESTÁ PREVISTA A EXECUÇÃO? NÃO HAVENDO, JUSTIFIQUE. 2) SOBRE O ESGOTO DO LOCAL E A CAIXA DE GORDURA, EXISTEM PROBLEMAS RECORRENTES? QUAL A PERIODICIDADE DOS PEDIDOS DE DESENTUPIMENTO? 3) EXISTE UM PLANO PARA SOLUCIONAR DE FORMA DEFINITIVA O PROBLEMA DE ENTUPIMENTO DE ESGOTO? QUAL SOLUÇÃO E A PREVISÃO? NÃO HAVENDO JUSTIFIQUE. 4) QUAL O MOTIVO DO GÁS P-45 NÃO ESTAR SENDO UTILIZADO NO REFERIDO CMEI? OS 02 CASCOS NO LOCAL SÃO DECORATIVOS? 5) NA COZINHA ESTÃO UTILIZANDO GÁS P13? POR QUAL MOTIVO? É LEGALMENTE PERMITIDO NO AMBIENTE ESCOLAR? QUAIS MEDIDAS ESTÃO SENDO ADOTADAS PARA SITUAÇÃO? ENCAMINHAR DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. 6) O CMEI ESTÁ INCLUSO EM ALGUM CRONOGRAMA PARA A PINTURA? QUAL PREVISÃO? NÃO ESTANDO, JUSTIFIQUE. 7) SOBRE AS INFILTRAÇÕES NO LOCAL, EXISTE UM CRONOGRAMA PARA SANÁ-LAS? QUAL PREVISÃO? NÃO HAVENDO JUSTIFIQUE; 8) OS MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESTÃO SENDO ENTREGUES COM QUE FREQUÊNCIA? ENCAMINHAR RELATÓRIOS DE ENTREGA DOS ÚLTIMOS 08 MESES. 9) HÁ PREVISÃO PARA ENTREGA DE NOVOS BRINQUEDOS AO CMEI? NÃO HAVENDO JUSTIFIQUE. 10) HÁ PREVISÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO BEBEDOURO





Câmara Municipal de Telêmaco Borba

Rua Oscar Hey, 99 - Centro – CEP 84261-640 - Telêmaco Borba – Paraná.

Fones: (42) 3127-5011 – (42) 3127-5012


E-mail: camara@telemacoborba.pr.leg.br

EXISTENTE E SEM FUNCIONAMENTO? NÃO HAVENDO JUSTIFIQUE. 10) QUAL O MODELO E CAPACIDADE DO ATUAL BEBEDOURO EM USO? 11) EXISTE ALGUM PLANEJAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE COBERTURA OU SOMBREAMENTO NAS ÁREAS EXTERNAS UTILIZADAS PELAS CRIANÇAS? NÃO HAVENDO JUSTIFIQUE. 12) EXISTE ALGUM RELATÓRIO TÉCNICO RECENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OU SECRETARIA DE OBRAS SOBRE AS CONDIÇÕES GERAIS DO CMEI? ENCAMINHE, NÃO HAVENDO JUSTIFIQUE. 13) NO LOCAL TEM UM BANHEIRO QUE AGUARDA AS DEVIDAS ADAPTAÇÕES E INSTALAÇÕES PARA ATENDER CORRETAMENTE AS CRIANÇAS, POR QUAL MOTIVO AINDA NÃO FOI SANADO ESTÁ DEMANDA? QUAL PREVISÃO PARA RESOLVER? NÃO HAVENDO JUSTIFIQUE"

J U S T I F I C A T I V A

Visando obter informações sobre as condições estruturais, de manutenção no CMEI Henriqueta Lisboa, assegurando que o ambiente seja adequado, seguro e funcional para as crianças e servidores.

Sala das Sessões, 18 de agosto de 2025.


Hamilton Aparecido Machado
Vereador