



Câmara Municipal de Telêmaco Borba

Rua Oscar Hey, 99 - Centro – CEP 84261-640 - Telêmaco Borba – Paraná.

Fone: (42) 3272-1461 – Fax: (42) 3272-0147

E-mail: camaratb@uol.com.br

DISCUTIVO E APROVADO EM

T. Borba, 15:30 hs. do dia 17/11 /2025

Antonio Siderlei Siqueira
Presidente

Anderson Antunes
1º. Secretário

LIDO NO EXPEDIENTE

T. Borba, 15 e 30 hs do dia 17/11/2025

Antonio Siderlei Siqueira
Presidente


REQUERIMENTO Nº 316/25

O VEREADOR QUE ABAIXO SUBSCREVE NO USO DE SUAS PRERROGATIVAS REGIMENTAIS, REQUER DA SENHORA PREFEITA NOS TERMOS E PRAZOS QUE A LEI LHE CONFERE, INFORMAÇÕES REFERENTES À RECENTE REFORMA DO GINÁSIO CLODOMIRO MIGUEL FERNANDES. 1)QUAIS MEDIDAS SERÃO ADOTADAS PARA MELHORAR A VENTILAÇÃO INTERNA DO GINÁSIO? NÃO HAVENDO MEDIDAS PREVISTAS, QUAL O MOTIVO DA AUSÊNCIA DE AÇÕES NESSE SENTIDO? 2)QUAL O MOTIVO DA SALA DO VIGIA NÃO TER RECEBIDO INSTALAÇÃO DE JANELAS DURANTE A REFORMA? HÁ PREVISÃO DE CORREÇÃO OU INSTALAÇÃO POSTERIOR DESSAS JANELAS? 3)NA ULTIMA SALA DO GINÁSIO QUAIS MEDIDAS ESTÃO PREVISTAS PARA MELHORAR A CIRCULAÇÃO DO AR? 4)NOS BANHEIROS, AS JANELAS FICARAM OBSTRUÍDAS, IMPOSSIBILITANDO VENTILAÇÃO NATURAL. QUE MEDIDAS SERÃO TOMADAS PARA CORRIGIR ESSE PROBLEMA? 5)QUAL O VALOR TOTAL INVESTIDO NA REFERIDA REFORMA E A FONTE DOS RECURSOS UTILIZADOS? 6)QUEM FOI O RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO DA REFERIDA REFORMA? ENCAMINHAR DOCUMENTO COMPROBATÓRIOS E COPIA DO PROJETO: 7)HÁ ALGUM PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO COMO INSTALAÇÃO DE VENTILADORES OU EXAUSTORES?

JUSTIFICATIVA

ESCLARECER PONTOS SOBRE À RECENTE REFORMA DO GINÁSIO CLODOMIRO MIGUEL FERNANDES, TENDO EM VISTA QUE JÁ FORAM IDENTIFICADAS FALHAS ESTRUTURAIS, ESPECIALMENTE NA VENTILAÇÃO.

SALA DAS SESSÕES, 17 de novembro de 2025.


Hamilton Aparecido Machado
Vereador